

## telby Ex 40 / 50 - Horloges murales protégée contre les explosions

L'horloge murale protégée contre les explosions telby Ex 40 / 50 est actionnée par un mécanisme à quartz, alimenté par une pile LR 14 de type contrôlé. Le réglage de l'heure et le changement entre heure d'été et heure d'hiver se font facilement depuis un bouton de réglage sur l'horloge. Un crochet métallique stable permet de fixer facilement l'horloge au mur à l'aide d'un support adapté.

Le telby Ex 40 et le telby Ex 50 sont des horloges murales intérieures destinées à un usage industriel dans les atmosphères explosives des zones 1 ou 2, conformément à la directive 1999/92/CE (ATEX 137).



- Mouvement à quartz
- Boîtier métallique robuste
- réglage simple et facile de l'heure


### Etendue de la livraison:

- telby Ex 40 ou 50
- Pile
- Notice d'utilisation

### Marquage Ex:

 II 2 G EEx ia IIC T4

Attestation d'examen de type:

 PTB 02 ATEX 2197 X

I.S. Class I Division 1 Groups A;B;C;D T4

### Caractéristiques techniques:

	<b>telby Ex 40</b>	<b>telby Ex 50</b>
Température de fonctionnement:	0°C ... +50°C	0°C ... +50°C
Autonomie:	1 an	1 an
Mouvement d'horlogerie:	Quarz	Quarz
Précision:	-5 / +15 secondes par mois	-5 / +15 secondes par mois
Alimentation:	1 pile LR14 selon CEI (homologuée)	1 pile LR14 selon CEI (homologuée)
Poids:	env. 2,0 kg	env. 3,5 kg
Dimensions:	400 x 60 mm	500 x 70 mm

### Consignes de sécurité

L'utilisation de l'appareil suppose, de la part de l'utilisateur, le respect des dispositions habituelles relatives à la sécurité ainsi que la lecture du certificat, et ce afin d'exclure toute erreur de manipulation de l'appareil.

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées:

- Ne pas ouvrir le boîtier du mécanisme de l'horloge ou le compartiment des piles dans une zone explosive.
- Remplacer la pile uniquement hors de la zone explosive.
- Il est interdit d'amener des piles supplémentaires dans la zone explosive.
- Utiliser uniquement les piles homologuées présentées dans le mode d'emploi.
- Le telby Ex 40/50 doit être solidement fixée à un mur.
- S'assurer que l'appareil ne risque pas de tomber par mégarde dans la zone 0.
- Nettoyer l'horloge uniquement avec un chiffon humide.

### Tableau des piles homologues

Fabricant	Type
Varta	High Energy No.4914
Varta	Industrial Alkaline No.4014
Rayovac	Maximum Plus LR14
Duracell	Plus Alkaline MN1400
Duracell	Procell Alkaline MN1400
Panasonic	Powerline Industrial Alkaline LR14